

屋根点検表


診断日 平成22年 3月 10日

お客様氏名	<u>広島一郎 様邸</u>	日之出工業株式会社
住所	<u>福山市元町0-0-0</u>	福山市神辺町川南142-1
TEL	<u>084-000-0000</u>	TEL 084-960-5959
施工年月	<u>昭和60年 8月</u>	
瓦種類	<u>セメント瓦</u>	診断者名 <u>福山太郎</u>

		良	不良	不良の場合内訳			良	不良	不良の場合内訳
平部分	割れ		✓	2枚割れ	棟部	割れ			
	ずれ					ずれ		✓	3枚
	雨漏り		✓	2カ所		雨漏り			
	留め付け					ひらき			
	雨押え					通り			
						留め付け			
軒先部分 ケラバ部分	割れ				雨樋	つまり			全体的
	ずれ					腐食		✓	
	雨漏り				化粧スレート	色あせ			
	留め付け					劣化			
板金	腐食				下葺材	劣化		✓	全体的
	ずれ					腐食			
診断内容	全体的に釘が腐食している為、瓦の割れ・ひび等が見られ、割れ部分から雨漏りをしています。部分修理でも対応できますが、長期的に考えると、瓦の葺き替えや葺き直しをお勧めします。								

屋根伏図

見本



◎ 割れ

⊕ のしズレ